

消防本部 庁舎北・東側外壁・車庫その他修繕工事 状況写真



外壁部分



外壁部分



外壁・車庫部分



外壁・車庫部分



外壁・車庫部分



車庫部分



外壁・車庫部分



唐草部分塗装工事（一部抜粋）





唐草部分塗装工事（一部抜粋）



庇裏 PC 部分塗装工事（一部抜粋）




庇裏 PC 部分塗装工事（一部抜粋）



3 階窓下部分塗装工事（一部抜粋）



3 階窓下部分塗装工事（一部抜粋）



2 階窓上部分塗装工事（一部抜粋）



2階窓上部分塗装工事（一部抜粋）



2階窓下部分塗装工事（一部抜粋）





軒天部分塗装工事（一部抜粋）



丸柱部分塗装工事（一部抜粋）



屋上壁部分塗装工事（一部抜粋）



屋上壁部分塗装工事（一部抜粋）



屋上壁部分塗装工事（一部抜粋）



屋上壁部分塗装工事一部ひび割れ補修箇所



鋼製建具（両面枠共）部分塗装工事（一部抜粋）



鋼製建具（両面枠共）部分塗装工事（一部抜粋）



車庫底部分塗装工事（一部抜粋）



車庫底、車庫下見切、車庫軒天部分塗装工事（一部抜粋）





車庫庇、車庫下見切、車庫軒天部分塗装工事（一部抜粋）



車庫妻側壁、笠木部分塗装工事（一部抜粋）



車庫妻側壁、笠木部分塗装工事（一部抜粋）



RC 庇上端壁部分塗装工事（一部抜粋）



既存ドレンキャップ撤去、復旧工事（一部抜粋）



平場・立上り部分防水工事（一部抜粋）



平場・立上り部分防水工事（一部抜粋）



平場・立上り部分防水工事（一部抜粋）



笠木部分防水工事、下地調整箇所（一部抜粋）



笠木部分防水工事、下地調整箇所（一部抜粋）





タイル目地部分シーリング工事（一部抜粋）



タイル目地部分シーリング工事（一部抜粋）



土間目地部分シーリング工事（一部抜粋）



サッシ廻り・サッシ目地部分シーリング工事（一部抜粋）



サッシ廻り・サッシ目地部分シーリング工事（一部抜粋）



サッシ廻り・サッシ目地部分シーリング工事（一部抜粋）



サッシ廻り・サッシ目地部分シーリング工事（一部抜粋）



ステンレス見切取合目地シーリング工事（一部抜粋）





ステンレス見切取合目地シーリング工事（一部抜粋）



軒天取合部分シーリング工事（一部抜粋）





底目地部分シーリング工事（一部抜粋）



底目地部分シーリング工事（一部抜粋）



タイル取合部分シーリング工事（一部抜粋）



柱取合部分シーリング工事（一部抜粋）



パネル目地部分シーリング工事（一部抜粋）



パネル目地部分シーリング工事（一部抜粋）



パネル目地部分シーリング工事（一部抜粋）



笠木取合部分シーリング工事（一部抜粋）



防水立上り目地部分シーリング工事（一部抜粋）



防水立上り目地部分シーリング工事（一部抜粋）





板金取合部分シーリング工事（一部抜粋）



スリット目地部分シーリング工事（一部抜粋）



笠木ジョイント目地部分シーリング工事（一部抜粋）



笠木ジョイント目地部分シーリング工事（一部抜粋）



板金ジョイント目地部分シーリング工事（一部抜粋）



庇平場目地部分シーリング工事（一部抜粋）



底平場目地部分シーリング工事（一部抜粋）



手洗い場タイル目地部分シーリング工事（一部抜粋）



分電盤廻り部分シーリング工事（一部抜粋）



分電盤廻り部分シーリング工事（一部抜粋）





煙突廻り部分シーリング工事（一部抜粋）



煙突廻り部分シーリング工事（一部抜粋）



笠木ジョイント・アンダー笠木ジョイント目地部分シーリング工事（一部抜粋）※車庫



笠木ジョイント・アンダー笠木ジョイント目地部分シーリング工事（一部抜粋）※車庫



既存 PC 版タイル目地部分溶剤清掃（一部抜粋）